






Müller KFZ-Service-Center · Hegaustraße 12 · 72622 Nürtingen

Müller KFZ-Service-Center 
Hegaustraße 12 · 72622 Nürtingen - Neckarhausen

Tel. 0 70 22 / 9 53 03-0 
Fax 0 70 22 / 9 53 03-27 

info@mueller-kfz-service.de 
www.mueller-kfz-service.de 

WERKSTATT-RECHNUNG

Kunden-Nr. 21010
Rechnungsnr. 240946
Rechnungsdatum 19.04.2024
Seite 1 / sbe

Amtl. Kennz.	RT HU907	Typ	DUCATO 2.2 WOMO VI	Erstzul.	01.04.2022	Auftrag	5820
Km-Stand	17.355	Fahrg.	ZFA25000002T99109	HU/AU	04.25 / 04.25	vom	19.04.2024

AW / Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis	*)	Betrag
----------------	-------------	-------	-------	----	--------

ARBEITSWERTEPOSITIONEN

KUNDENAUFTRAG:

-WARTUNG 24 MONATE NACH FIAT WARTUNGSPROTOKOLL
DURCHFÜHREN
-GAP DURCHFÜHREN

WIR FÜHRTEN AUS:

00 10 K 00	WARTUNG 24 MONATE NACH FIAT WARTUNGSPROTOKOLL DURCHGEFÜHRT -VOLL INTEGRIERTES WOHNMOBIL-	2,00	107,00		214,00
50 10 B 08	INNENRAUMLUFTFILTER ERN.	0,40	107,00		42,80
00 10 T 60	BREMSFLÜSSIGKEIT ERN. SIEDEPUNKT IST:168°C / SOLL MIN: 185°C -VERBUNDARBEIT-	0,60	107,00		64,20
16 34 6 0	PROPAN-BUTAN GASPRÜFUNG FÜR WOHNMOBILE/CARAVAN	0,40	102,00		40,80

TEILEPOSITIONEN

73504476	OELFILTER	1	34,98		34,98
55196309	DICHTUNG	1	2,13		2,13
500	WOLF OFFICIAL TECH 0W30 MS-BHD/FIAT 9:55535-DS1/ GS1, PSA B71 2312-2022 ACEA C2	6,10 l	21,00		128,10
52180232	LUFTFILTER	1	65,78		65,78
77369138	KRAFTSTOFFFILTER	1	75,42		75,42
77364063	INNENRAUMFILTER	1	27,74		27,74

Übertrag 695,95



PKW-
Service

Inhaber
Bankverbindungen.



Transporter-
Service



Spezialisten für:
VOLVO
Fahrzeuge



Car-Service

EASY|CADER



Wohnmobil-Service

Michael Müller · HRA Stuttgart Nr. 726800 · St.-Nr. 74317 / 41004 · Umsatzsteuer ID-Nr. DE 279607456
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen · IBAN: DE36 6115 0020 0101 6476 30 · BIC: ESSLDE66XXX
Volksbank Kirchheim Nürtingen · IBAN: DE70 6129 0120 0420 8350 08 · BIC: GENODE31NUE

WERKSTATT-RECHNUNG

Kunden-Nr. 21010
 Rechnungsnr. 240946
 Rechnungsdatum 19.04.2024
 Seite 2 / sbe

Amtl. Kennz.	RT HU907	Typ	DUCATO 2.2 WOMO VI	Erstzul.	01.04.2022	Auftrag	5820
Km-Stand	17.355	Fahrg.	ZFA25000002T99109	HU/AU	04.25 / 04.25	vom	19.04.2024

AW / Teile-Nr.	Bezeichnung	Menge	Preis	*)	Betrag
				Übertrag	695,95

TEILEPOSITIONEN

b0 399 016 4112	BREMSFLÜSSIGKEIT	1,50 l	285,00 X	21,38
bR PS5 555	SCHEIBENKLAR	1	3,36	3,36
201	GASPRÜFPLAKETTE	1	6,00	6,00

19,00% Mehrwertsteuer auf Euro

726,69

138,07

Es bediente Sie Herr Steffen Beetz


Liefer- und Leistungsdatum: 19.04.2024

Lieferdatum ist gleich Rechnungsdatum

Sofort fällig rein netto. Lt. unseren Geschäftsbed. gewähren
wir 1 Jahr Sachmangelhaftung ausgenommen Verschleißteile

b WM SE-Originalteile

Montage	Teile	Schmierst.	Sonstiges	Fremdleist	Gebühren	Endsumme
361,80	364,89					864,76 €

PKW-
ServiceInhaber
BankverbindungenTransporter-
ServiceSpezialisten für:
Fahrzeuge

Car-Service

EASY|LOADER



Wohnmobil-Service

Michael Müller · HRA Stuttgart Nr. 726800 · St.-Nr. 74317 / 41004 · Umsatzsteuer ID-Nr. DE 279607456
 Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen · IBAN: DE36 6115 0020 0101 6476 30 · BIC: ESSLDE66XXX
 Volksbank Kirchheim Nürtingen · IBAN: DE70 6129 0120 0420 8350 08 · BIC: GENODE33NUE



PROFESSIONAL

Checklist der programmierten Wartung

25/3/2024

Fahrzeug des Kunden

TEL.

REPARATURAUFTRAG

Adresse

STADT

eSERVICE

DMS

SINCOM

290L6R801000

KENNZEICHEN

RT-HU907

DATUM DES

GARANTIEBEGINNS

01/04/2022

HANDELSBEZEICHNUNG

SCUD.SPC_TL17Q.L MLHN LN 2.2_160CA.IT E6

FZG-ID-NR.

02T99109

VIN

ZFA25000002T99109

GEFAHRENE STRECKE

(km)

VERTRAG

Voraussichtlich. Lieferdt.

ARBEITEN

0010K470-000-U - Inspektion

2 Jahre (single / U)

OK

nicht OK

gelöst

Austausch der TBM-Batterie (Telematics Box Module)

Der Austausch der Batterie des TBM (Telematik-Box-Modul) wird vom System durch eine Meldung auf dem entsprechenden Display angezeigt. Die Batterie ist alle 5 Jahre unabhängig von der Kilometerlaufleistung auszutauschen.

✓

Auswechseln des Luftfiltereinsatzes

Wird das Fahrzeug in staubigen Umgebungen eingesetzt, empfiehlt sich der Wechsel dieses Filters bereits alle 24.000 km.

X

✓

Kontrolle und ggf. Auffüllen des Flüssigkeitsstands im Motorraum

Der Verbrauch des Zusatzstoffs für Emissionen AdBlue (Harnstoff) hängt von der Benutzungsbedingung des Fahrzeugs ab und wird mithilfe einer Kontrollleuchte und einer Meldung auf der Instrumententafel angezeigt(für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)

X

✓

Filter für Fahrgastraum wechseln

✓

Kontrolle des Ladezustands der Batterie und eventuelles Nachladen

✓

Kontrolle des Zustands und der Abnutzung der Reifen und eventuelle Druckeinstellung. Kontrolle des Nachfüllsatzes des Kits „Fix&Go Automatic“ (für Versionen/Märkte, wo vorgesehen)

✓

Beleuchtungsanlage prüfen (Scheinwerfer, Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinkanlage, Kofferraumleuchte, Innenraumleuchte, Handschuhfachleuchte. Kontrollleuchten am Armaturenbrett)

✓

Funktion der Scheibenwaschanlage prüfen und ggf. Waschdüsen einstellen

✓

Kontrolle und eventuelles Nachfüllen des Zusatzstoffs für Emissionen - Harnstoff -

Der Verbrauch des Zusatzstoffs für Emissionen (Harnstoff) hängt von der Benutzungsbedingung des Fahrzeugs ab und wird mithilfe einer Kontrollleuchte und einer Meldung auf der Instrumententafel angezeigt

✓

Kontrolle der Ausrichtung/Abnutzung der Wischerblätter

✓

Sichtkontrolle des Zustands und Verschleißes der vorderen und hinteren Scheibenbremsbeläge und der Funktion des Bremsbelagverschleißsensors

✓

Saubерkeit der Schloßer an Motorhaube und Kofferraum kontrollieren, reinigen und Hebelwerk schmieren

✓

Sichtprüfung auf Zustand und Unversehrtheit: Karosserieaußenseite, Unterbodenschutz, Rohre und Schläuche (Abgas, Kraftstoff, Bremsen), Gummiteile (Hauben, Manschetten, Buchsen usw.)

✓

Kontrolle und eventuelle Wiederherstellung des Flüssigkeitsstandes (Motorkühlung, Bremsen/Hydraulikkupplung, Scheibenwaschanlage, Batterie usw.)

✓

Handbremshebelweg prüfen und eventuell einstellen

✓

Abgaskontrolle/Abgastrübungsmessung

✓

Kontrolle und Reinigung der unteren Führungen der Schiebetüren für die Versionen mit seitlichen Schiebetüren

Kontrolle des Betriebs der Motorversorgung/kontrolle, der Emissionen und, für Versionen/Märkte, wo vorgesehen, den Alterungszustand des Motoröls

✓

Motoröl und Ölfilter wechseln (1) (2)

(1) Das tatsächliche Wechselintervall für das Öl und den Ölfilter hängt vom Einsatz des Fahrzeugs ab und wird über eine Kontrollleuchte oder eine Meldung an der Instrumententafel angezeigt. Der Wechsel sollte in jedem Fall alle 2 Jahre erfolgen. (2) Wird das Fahrzeug hauptsächlich im Stadtverkehr genutzt, müssen das Motoröl und der Ölfilter jährlich gewechselt werden.

X

✓

Kraftstofffiltereinsatz wechseln

X

✓

Das Auswechseln der Bremsflüssigkeit ist alle zwei Jahre unabhängig von der Kilometerleistung durchzuführen

X

✓

ERSATZTEILE

Code	Beschreibung	Menge
77368723	FILTEREINSATZ	01
52180232	FILTEREINSATZ	1
?	ANTIPOLLENFILTER	-

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Code	Typ	Beschreibung
0FCAOM0086	Ollo Motore - Engine oil	Selenia WR Forward SAE 0W-30 SAE 0W-30 ACEA C2
0FCAOA0090	Ollo cambio automatico - Automatic transmission oil	TUTELA AS8 For automatic gear AT9
0FCALR0030	Liquido refrigerante - Engine cooling system fluid	Paraflu UP CUNA NC 956-16, ASTM D 3306 (Wie zu verwenden: 50% Mischung mit demineralisiertem Wasser; für besonders raue Klimabedingungen, empfehlen wir eine Mischung von 60% durch PARAFLU UP und 40% demineralisiertem Wasser)
0FCAAB0010		Additivo AdBlue
0FCAOF0022	Liquido freni - Brake fluid	Tutela TOP 4/S DOT 4, FIAT 9.55597, MS.90039

Datum: 13. 04. 2024

Name des Mechanikers: Antonio

Unterschrift Des Mechanikers: Antonio